

Estantes Superiores - Armado

Piezas:

- * Estantes solicitados con sus soportes
- * 8 Tornillos INOX M5 x 8mm por estante
- * 4 / 6 PATAS según corresponda
- * 12 / 18 Tornillos INOX 1/4" x 1/2" + tuercas autof.
- * 12 / 18 Tornillos Hex. punta mecha 12 x 3/4"

Soportes con
prisioneros
M5x8mm



Armado:

- 1 - Apilar todos los niveles (sobre una superficie firme y plana) guiados por las patas y colocar sin apretar los tornillos en los soportes.
- 2 - Presentar los estantes en las alturas deseadas y una vez nivelado y escuadrado, ajustar todos los tornillos del soporte.
- 3 - Amurar las rosetas a la superficie donde vaya a colocarse utilizando tornillo + tuerca ó autoperforante según preferencia del usuario.

